

Datum
2015-12-15

Diarienummer
GSN-2015-2789

Inventering av beläggnings- standard i vägföreningar 2015

Introduktion

På uppdrag av Uppsala kommun har WSP Sverige AB under 2015 gjort en beläggningsinventering av Uppsala kommun inklusive vägföreningar i de flesta tätorterna. Inventering har inte gjorts på obelagda (grusade) gator eftersom det inte ingick i uppdraget.

WSP har utgått från kommunens uppgifter om vägföreningens omfattning, men det kan förekomma avvikeler mot verkligheten. I vissa fall kan gator saknas i inventeringen och någon kompletterande körning är ej planerad i dagsläget.

Stadsbyggnadsförvaltningen har gjort denna sammanställning för att vägföreningarna ska få en sammanlagd bild av beläggningens status.

För varje vägförening finns åskådliggjord information om tillstånd, återstående livslängd och noterade skador:

- Deformationer (t.ex. spårbildning, ojämnheter, slaghål, kantdeformation)
- Ytskador (t.ex. separationer, blödande beläggning, åldrad beläggningsyta, skador vid lagningsar)
- Sprickor (t.ex. längsgående sprickor, tvärgående sprickor, tjälsprickor, kantsprickor, fogssprickor, krackelering)

Inventering har också gjorts av nedanstående faktorer men det redovisas ej i denna sammanställning.

- typ av slitlager
- vägkategori
- vägbredd
- tillstånd hos brunnar/betäckningar
- typ av farthinder/fartdämpande åtgärder

Allt material finns hos stadsbyggnadsförvaltningen och kan sammanställas till kartor efter förfrågan och i mån av tid. Data finns också i form av filer till MapInfo.

Frågor om innehållet i denna sammanställning ställes till stadsbyggnadsförvaltningen.

INTRODUKTION.....	2
ALMUNGE - LILLSJÖNS VÄGFÖRENING	5
TILLSTÅND OCH ÅTERSTÅENDE LIVSLÄNGD	5
SKADOR.....	5
ALMUNGE - LÖVSTA VÄGFÖRENING	6
TILLSTÅND OCH ÅTERSTÅENDE LIVSLÄNGD	6
SKADOR.....	7
ALMUNGE - LÖVSTA VÄGSAMFÄLLIGHET	8
TILLSTÅND OCH ÅTERSTÅENDE LIVSLÄNGD	8
SKADOR.....	9
BJÖRKLINGE VÄGFÖRENING.....	10
TILLSTÅND	10
ÅTERSTÅENDE LIVSLÄNGD	11
SKADOR.....	12
BODARNA VÄGFÖRENING	13
TILLSTÅND	13
ÅTERSTÅENDE LIVSLÄNGD	14
SKADOR.....	15
BÄLINGE VÄGFÖRENING	16
TILLSTÅND	16
ÅTERSTÅENDE LIVSLÄNGD	17
SKADOR.....	18
GUNSTA VÄGFÖRENING.....	19
TILLSTÅND	19
ÅTERSTÅENDE LIVSLÄNGD	19
SKADOR.....	20
GÅVSTA EGNAHEMSFÖRENING.....	21
TILLSTÅND OCH ÅTERSTÅENDE LIVSLÄNGD	21
SKADOR.....	21
GÅVSTA VILLAHEMSFÖRENING	22
TILLSTÅND OCH ÅTERSTÅENDE LIVSLÄNGD	22
SKADOR.....	22
JÄRLÅSA VÄGFÖRENING	23
TILLSTÅND	23
ÅTERSTÅENDE LIVSLÄNGD	24
SKADOR.....	25
KNUTBY PRÄSTGÅRDSGÄRDETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING	26
TILLSTÅND OCH ÅTERSTÅENDE LIVSLÄNGD	26
SKADOR.....	26
LÄNNA - "BIBACKEN"	27


TILLSTÅND	27
ÅTERSTÅENDE LIVSLÄNGD	27
SKADOR.....	28
LÄNNA - LÄRKSTADENS VÄGFÖRENING.....	29
TILLSTÅND OCH ÅTERSTÅENDE LIVSLÄNGD	29
SKADOR.....	30
LÖVSTALÖT VÄGFÖRENING.....	31
TILLSTÅND	31
ÅTERSTÅENDE LIVSLÄNGD	32
SKADOR.....	33
RAMSTALUND VÄGFÖRENING.....	34
TILLSTÅND	34
ÅTERSTÅENDE LIVSLÄNGD	34
SKADOR.....	35
VATTHOLMA VÄGFÖRENING.....	36
TILLSTÅND	36
ÅTERSTÅENDE LIVSLÄNGD	37
SKADOR.....	38
SKYTTORP VÄGFÖRENING.....	39
TILLSTÅND	39
ÅTERSTÅENDE LIVSLÄNGD	40
SKADOR.....	41
VRETA YTTERNÄS VÄGFÖRENING.....	42
TILLSTÅND OCH ÅTERSTÅENDE LIVSLÄNGD	42
SKADOR.....	43
VÄNGE VÄGFÖRENING.....	44
TILLSTÅND	44
ÅTERSTÅENDE LIVSLÄNGD	45
SKADOR.....	46

Almunge - Lillsjöns vägföréning

Tillstånd och återstående livslängd





Skador



Almunge - Lövsta vägförening


Tillstånd och återstående livslängd




Skador

Almunge - Lövsta vägsamfällighet


Tillstånd och återstående livslängd





Skador

Björklinge vägförening

Tillstånd



Återstående livslängd

Skador

Bodarna vägförening

Tillstånd




Återstående livslängd

Skador

Bälinge vägförening

Tillstånd



● Mycket dåligt


○ Dåligt


■ OK

● Bra

● Mycket bra

Återstående livslängd



Skador

Gunsta vägförening

Tillstånd




Återstående livslängd




Skador

Gåvsta egnahemsförening

Tillstånd och återstående livslängd




Skador




Gåvsta villahemsförening

Tillstånd och återstående livslängd




Skador






Järlåsa vägförening

Tillstånd




Återstående livslängd



Skador

Knutby Prästgårdsgärdets samfällighetsförening

Tillstånd och återstående livslängd



Skador




Länna - "Bibacken"

Tillstånd



Återstående livslängd



Skador

- | | |
|---|-------------|
| ★ | Ytskada |
| ◆ | Spricka |
| ▲ | Deformation |

Länna - Lärkstadens vägförening

Tillstånd och återstående livslängd





Skador


★	Ytskada
◆	Spricka
▲	Deformation

Lövstalöt vägförening

Tillstånd



Återstående livslängd

Skador

Ramstalund vägförening

Tillstånd




Återstående livslängd





Skador

Vattholma vägförening

Tillstånd




Återstående livslängd


Skador



Skyttorp vägförening

Tillstånd




Återstående livslängd



Skador

Vreta Ytternäs vägförening


Tillstånd och återstående livslängd




Skador

Vänge vägförening

Tillstånd



Återstående livslängd

Skador